

Plan directeur du lac Godon

Par Laurie Ouellet

Agente de projets Eau, lacs et biodiversité

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

Plan de la présentation

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

1- Rappel définition plan directeur de lac et déroulement
2- Portrait du lac
3- Synthèse
4- Plan d’action et suivi 2026
5- Pistes à considérer
6- Courte formation sur les cyanobactéries



Définition et objectif

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

Qu'est-ce qu'un plan directeur de lac?

- Rassemble l'information disponible à ce jour sur un lac ;
- Guide les décisions et actions des différents acteurs.

Objectifs

- Identifier les enjeux et problématiques spécifiques au lac et son bassin versant ;
- Convenir des actions à poser afin d'améliorer la santé du lac.



Structure d’un plan directeur

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

Portrait :

- **Caractéristiques du bassin versant:** Territoire environnant ;
- **Caractéristiques du lac**: Résultats des protocoles du RSVL, usages par les citoyens, écologie du lac.

Synthèse et constats/Enjeux et problématiques

- Comment se porte la santé du lac ;
- Qu’est-ce qui devrait être travaillé.

Plan d’action

- Actions à poser pour remédier aux enjeux soulevés à la section précédente.



Déroulement du projet

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

Création du portrait

Création du plan d'action

Mars 2025

Démarrage du projet et première rencontre des acteurs impliqués dans le rassemblement des informations
18 mars 2025

Juin 2026

Présentation du portrait et consultation des acteurs principaux au sujet du plan d'action
7 juin 2026


Septembre 2026

Présentation du plan directeur et mise en œuvre du plan d'action
10 septembre 2026



Personnes consultées

- Association des propriétaires du lac Godon;
- Municipalité de Lac-Supérieur - Service de l'urbanisme & de l'environnement;
- Conseil municipal;
- OBV Rivière-du-Nord.




Portrait

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

Utilisation du territoire - Développement

Nb d'habitations dans le bassin versant	Nb d'habitations dans les 100 premiers mètres de la rive
60	30


Adresses Québec, 2025




Données LIDAR traitées par Richard Carignan en 2021

Utilisation du territoire – Bandes riveraines

- Tournée d'inspection 2013-2016 (Municipalité) ;
- Caractérisation de la bande riveraine 2025.





Utilisation du territoire – Installations septiques

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

- Tournée d'inspection 2009-2010 de fosses septiques. Données mises à jour en 2025.

Conformité des installations septiques	Nombre d'installations septiques
Conforme	48
À surveiller	3
Défectueux	0
Puisard*	1
Inspection partielle effectuée	2
Abandon	0
Total	54


*Les puisards devront être remplacés au 1er janvier 2027. En janvier 2026, le permis du puisard a été délivré pour son remplacement dans le bassin versant du lac Godon.

Utilisation du territoire – Milieux humides

- 7 milieux humides d'une superficie de 0,0541 km^2;

- En ordre de grandeur :

1) Marécage ;
2) Tourbière boisée ;
3) Tourbière minérotrophe ;
4) Eau peu profonde ;
5) Prairie humide ;
6) Tourbière ombrotrophe ;
7) Marais.




Caractéristiques du lac Godon

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

- Superficie: 0,0772 km^2 ;
- Volume: 749 000 m^3 ;
- Profondeur moyenne: 9,7 mètres ;
- Profondeur maximale: 25,8 mètres ;
- Les plantes aquatiques pourraient croître jusqu'à 5,4 mètres de profondeur et recouvrir 35,7% de la superficie du lac en présence de sédiments riches en éléments nutritifs.



Carte bathymétrique du lac Godon



Hydromorphologie

- Le renouvellement de l'eau se fait environ chaque 0,43 année. Les éléments nutritifs n'ont pas le temps de sédimenter au fond du lac. Ainsi, dans ce type de lac, la concentration en phosphore dans la colonne d'eau sera très similaire à celle des tributaires.
- Le ratio de drainage est de 34,22. Ce ratio est élevé.

Critères pour la classification du ratio de drainage des lacs de la région des Laurentides

Classification	Superficie du bassin versant/Superficie du lac
Très faible	< 6
Faible	≥ 6-10
Normal-Modéré	≥ 10-25
Élevé	≥ 25-50
Très élevé	> 50

Qualité de l'eau

Ces données suggèrent que le lac Godon a un statut trophique plutôt oligotrophe, c'est-à-dire qu'il présente peu ou pas de signes d'eutrophisation.


- Phosphore total* (4,4 µg/L): L'eau du lac est très légèrement enrichie en phosphore ;
- Chlorophylle *a* (1,8 µg/L)*:* La concentration en chlorophylle a dans la colonne d'eau est faible ;
- Carbone organique dissous (COD) (2,2 mg/L): Le COD indique que l'eau est légèrement colorée et que ce descripteur a probablement une très faible incidence sur la transparence de l'eau ;
- Transparence (4,9 mètres) : La transparence de l'eau est caractéristique d'une eau claire.

*Les données de phosphore du RSVL pré-2017 ont été écartées

Sources: RSVL depuis 2005

Qualité de l'eau – Données complémentaires

- 2025: Prise d'un profil vertical en août ;
- Thermiquement stratifié ;
- Déficit d'oxygène vers le fond du lac qui s'accentue au fil de l'été ;
- Causes potentielles:
  - Brassage printanier de l'eau incomplet ;
  - Ratio de drainage élevé ;
  - Temps de renouvellement très court.




Qualité de l'eau – Données complémentaires

- Conductivité moyenne de **41,4 µS/cm** à 1 mètre de profondeur ;
  - Impact de l'influence humaine sur le lac Godon est modéré (apports en sels et minéraux).

Impact de l'influence humaine sur l'apport en sels et minéraux (µS/cm)

Faible	Modéré	Élevé
0 à 40	41 à 125	Plus de 125

Qualité de l’eau – Plantes aquatiques et algues



Qualité de l'eau – Plantes aquatiques et algues

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

Espèce ou groupe	
Nom commun	**Nom latin**
Brasénie de Schreber	*Brasenia Schreberi*
Ériocaulon aquatique	*Eriocaulon aquaticum*
Faux-nymphéa à feuilles cordées	*Nymphoides cordata*
Gazon court	
Lobélie de Dortmann	*Lobelia Dortmanna*
Myriophylle grêle	*Myriophyllum tenellum*
Naïade flexible	*Najas flexilis*
Nénuphar	*Nuphar spp.*
Nymphéa	*Nymphaea spp.*
Potamot (groupe 1)	*Potamogeton spp.*
Potamot (groupe 2)	*Potamogeton spp.*
Potamot (groupe 3)	*Potamogeton spp.*
Potamot (groupe 4)	*Potamogeton spp.*
Potamot de Robbins	*Potamogeton Robbinsii*
Prêle	*Equisetum spp.*
Rubanier (groupe 1)	*Sparganium spp.*
Rubanier (groupe 2)	*Sparganium spp.*
Sagittaire (groupe 1)	*Sagittaria spp.*
Sagittaire (groupe 2)	*Sagittaria spp.*
Utriculaire (groupe 1)	*Utricularia spp.*
Utriculaire (groupe 3)	*Utricularia spp.*
Vallisnérie d'Amérique	*Vallisneria americana*

Espèce ou groupe	
Nom commun	**Nom latin**
Algues filamenteuses	
Characées	*Characeae*
Éponge d'eau douce	*Spongilla lacustris*




Aucune PAEE détectée

Qualité de l’eau – Périphyton


- Période d’observation: 2025-2026-2027 ;
- 5 sites.

Station	Épaisseur moyenne du périphyton (mm)
1	3,6
2	4,6
3	2,6
4	4,5
5	3,5
Moyenne	3,8




Nouveauté! Barème d'interprétation pour le suivi de périphyton

Fiches annuelles disponibles :Exemple du lac Duhamel (01375_2013_periphyton.pdf)
Veuillez publier vos résultats sur RELAIS ou contacter rsvl-dqma@environnement.gouv.qc.ca.



Probabilité d'enrichissement en nutriments dans le littoral


- **Peu probable**
- **Probable**
- **Très probable**



Importance du suivi de périphyton

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

Une hausse de l'abondance du périphyton constitue un des premiers signes d'eutrophisation d'un lac.



Cyanobactéries

- Aucune fleur d’eau de cyanobactéries observée ;
- Besoin de sensibiliser les riverains.



Analyses bactériologiques

- Analyse bactériologique de Bio-Service Inc. effectuée en 1988. Une moyenne de 1,3 UFC/100ml de coliformes fécaux a été mesurée (A+) ;
- Aucune analyse récente n'a été faite .

Interprétation des résultats des analyses bactériologiques pour la qualité de l'eau de baignade (MDDEFP, 2023)

Usage	Indicateur bactériologique	Valeurs retenues (UFC/100 ml)
Eau potable	Escherichia coli	0[1]
	Coliformes totaux	10[1]
Eau à des fins d'hygiène personnelle	Escherichia coli	20[1]
Baignade (Programme Environnement-Plage	Coliformes fécaux	0 – 20 (A : excellente)[2]
		21 – 100 (B : bonne)[2]
		101 – 200 (C : passable)[2]
		201 et plus (D : polluée)[2]
Contact direct avec l'eau (baignade, ski nautique, planche à voile, etc.)	Coliformes fécaux	200[3]
Contact indirect avec l'eau (canotage, pêche sportive, etc.) et salubrité	Coliformes fécaux	1000[3]

Faune aquatique

- Ensemencement en truites mouchetées et arc-en-ciel depuis 1986 ;
- Ensemencement en truites moulacs, en truites grises et en alevins ;
- Animaux observés près du lac Godon: castors, loutres, huards, canards colverts, hérons, crapets-soleils, perchaudes, mulettes, écrevisses et grenouilles.



Truite mouchetée, © Pourvoirie Club Paradis Sauvage Inc.

Usages du plan d'eau

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

- Aucun accès public au lac
- Activités aquatiques non motorisées et bateaux électriques
- Aucun code d'éthique





Synthèse du portrait

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

Synthèse

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

- Le lac Godon a un statut trophique **oligotrophe*.**
- L'eutrophisation d'un lac est d'une part liée à :
  - Ses caractéristiques naturelles ;
  - L'occupation humaine.

- Il serait pertinent d'améliorer le pourcentage de végétation naturelle dans la bande riveraine.

- Il serait pertinent de maintenir les efforts pour éviter l'introduction d'espèces exotiques envahissantes au lac Godon.

- Il est pertinent que les riverains soient sensibilisés au sujet des cyanobactéries, de la faune et de la flore.

*Le suivi de périphyton témoigne qu'il est probable que le lac Godon soit enrichi en nutriment. C'est le premier signe d'eutrophisation dans un lac.



Plan d’action et suivi 2026

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

Plan d’action – Enjeux et objectifs

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

ENJEU 1. EUTROPHISATION ET QUALITÉ DE L'EAU
ENJEU 2. ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES ET BIODIVERSITÉ
ENJEU 3. ANTHROPISATION DU BASSIN VERSANT
ENJEU 4. USAGES DU PLAN D'EAU
ENJEU 5. TERRITOIRE PARTAGÉ ET GOUVERNANCE



Enjeu 1 – Eutrophisation et qualité de l'eau

ENJEU 1. EUTROPHISATION ET QUALITÉ DE L'EAU						
Nº	Actions	Axe d'intervention	Acteurs responsables	Échéancier	Suivi 2026	Détails
OBJECTIF 1.1 Maintenir ou améliorer le statut trophique du lac						
1	Réaliser une planification pluriannuelle des protocoles RSVL à effectuer.	Planification	Riverains	2026	Réalisé	L'agente de liaison du CRE Laurentides a transmis un fichier Excel leur recommandant une planification jusqu'à 2035.
2	Effectuer trois suivis complémentaires de la qualité de l'eau à l'aide d'une multisonde afin de mieux comprendre le déficit d'oxygène au lac Godon	Acquisition de connaissances / caractérisation	Riverains	2026	Réalisé	
3	Informer les riverains sur les fleurs de cyanobactéries et la procédure à suivre lors de l'observation d'une fleur d'eau.	Sensibilisation / éducation / information	Municipalité	2026	Non-réalisé	
4	Réaliser le suivi du périphyton à l'aide du protocole du RSVL (en 2026, 2027, puis reprendre en 2033).	Acquisition de connaissances / caractérisation	Riverains	2026	Réalisé	
OBJECTIF 1.2 Améliorer l'état de la bande riveraine autour du lac						
5	Réaliser des patrouilles pour assurer l'application de la règlementation municipale concernant l'intégrité des bandes riveraines.	Intervention	Municipalité	2026	Réalisé	Première tournée d'inspection réalisée en début d'été, des inspections de suivi sont prévues au cours du mois d'août 2026

Enjeu 2 – Espèces aquatiques envahissantes et biodiversité

ENJEU 2. ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES ET BIODIVERSITÉ						
Nº	Actions	Axe d'intervention	Acteurs responsables	Échéancier		Détails
OBJECTIF 2.1 Éviter l'introduction d'espèces aquatiques envahissantes						
6	Former les résidents du périmètre du lac à reconnaître les plantes aquatiques exotiques envahissantes (particulièrement le myriophylle à épis), à les différencier des plantes aquatiques indigènes et à agir responsablement en cas d'observation.	Acquisition de connaissances / caractérisation	Municipalité	2026	Réalisé	Protocole de détection des PAEE réalisé le 6 août par CRE et les riverains
7	Informer et sensibiliser la population (riverains et non riverains, propriétaires, locataires et visiteurs) ainsi que les entreprises et commerces sur la problématique des plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) et sur les bonnes pratiques à adopter pour éviter leur introduction et propagation dans les plans d'eau.	Sensibilisation / éducation / information	Municipalité	2026	Réalisé	2026 - Affichage d'enseignes du CRE au lac Godon, formation avec Ozero et article dans l'infolettre + informations transmises lors de la fête des voisins et lors de la réalisation du protocole de détection des PAEE
8	Assurer la tenue annuelle de patrouilles de détection de PAEE à l'aide d'un plan et de responsables désignés.	Planification	Municipalité	Chaque année	Réalisé en partie: 25%	-

Enjeu 2 – Espèces aquatiques envahissantes et biodiversité

ENJEU 2. ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES ET BIODIVERSITÉ						
Nº	Actions	Axe d'intervention	Acteurs responsables	Échéancier		Détails
OBJECTIF 2.2 Favoriser le lavage des embarcations par tous les usagers du lac						
9	Faire une campagne de sensibilisation sur l'importance du lavage des embarcations auprès des riverains.	Sensibilisation / éducation / information	Municipalité	2026	En cours	2026 - Affichage d'enseignes du CRE au lac Godon, formation avec Ozero et article dans l'infolettre + informations transmises lors de la fête des voisins et lors de la réalisation du protocole de détection des PAEE
OBJECTIF 2.3 Assurer le respect et le maintien de l'écosystème						
10	Sensibiliser la population sur les bonnes pratiques de cohabitation avec la faune locale.	Sensibilisation / éducation / information	Riverains	2026	Réalisé en partie: 50%	Via le Facebook de l'Association du Lac Godon
11	Sensibiliser les utilisateurs du lac sur le rôle des plantes aquatiques ainsi que le lien entre la morphologie du lac et leur présence. Encourager les bonnes pratiques concernant celles-ci.	Sensibilisation / éducation / information	Riverains	2026	Réalisé en partie: 75%	

Enjeu 3 – Anthropisation du bassin versant

ENJEU 3. ANTHROPISATION DU BASSIN VERSANT						
Nº	Actions	Axe d'intervention	Acteurs responsables	Échéancier		Détails
OBJECTIF 3.1 Limiter le ruissellement et la présence de foyers d'érosion dans le bassin versant						
12	Revégétaliser les fossés et appliquer la méthode du tier inférieur ou autres techniques pour une gestion écologique de ceux-ci.	Intervention	Municipalité	2027	Non-réalisé	

Enjeu 4 – Usage du plan d'eau

ENJEU 4. USAGE DU PLAN D'EAU						
Nº	Actions	Axe d'intervention	Acteurs responsables	Échéancier		Détails
OBJECTIF 4.1 Assurer le respect du code d'éthique par tous les usagers du lac						
13	Établir un code d'éthique au lac Godon	Sensibilisation / éducation / information	Riverains	2026	Réalisé en partie: 50%	Code d'éthique avec les règlements de la municipalité affiché à l'entrée du domaine et via Facebook de l'Association du Lac Godon

Enjeu 5 – Territoire partagé et gouvernance

ENJEU 5. TERRITOIRE PARTAGÉ ET GOUVERNANCE						
Nº	Actions	Axe d'intervention	Acteurs responsables	Échéancier		Détails
OBJECTIF 5.1 Créer un lien entre l'association et les nouveaux résidents du bassin versant						
14	Mettre en place une « Trousse du nouveau propriétaire » et une « Trousse des résidents et des locataires ».	Sensibilisation / éducation / information	Riverains	2026	Réalisé en partie: 75%	Via le Facebook de l'Association du Lac Godon
15	Rencontrer les riverains afin de les renseigner sur l'existence de l'association du lac et les encourager à s'impliquer pour favoriser la protection de l'état de santé du lac.	Sensibilisation / éducation / information	Riverains	Chaque année	Réalisé	Lors de l'AGA, affichage d'infos et via le Facebook de l'Association du Lac Godon
OBJECTIF 5.2 Assurer le partage de l'information à l'interne et à l'externe de l'association						
16	Maintenir actif le Facebook de l'Association du lac Godon pour permettre aux usagers de rester informés sur l'état de santé du lac et sur les actions posées sur le plan d'eau, ainsi que favoriser les échanges entre résidents.	Sensibilisation / éducation / information	Riverains	En continu	Réalisé	Mise à jour en continu



Pistes à considérer

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental


Pistes à considérer

- Une collaboration avec une pépinière locale permettrait aux riverains du lac Godon et ailleurs à Lac-Supérieur de revégétaliser adéquatement et à plus faible coût leur bande riveraine.

- Réaliser des ateliers sur le lavage d'embarcations à la maison comme il n'y a pas de station de lavage sur le territoire de la Municipalité.

- Le code d'éthique proposé en 2015 par le comité consultatif en environnement (CCE) pourra servir de base pour en construire un officiel.





Courte formation - Cyanobactéries

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

Cyanobactéries ou algues bleu-vert?

- Les deux!

- Les cyanobactéries sont des **bactéries** possédant, comme les algues, de la chlorophylle qui est le pigment responsable de la photosynthèse. La photosynthèse est un processus qui permet aux plantes et à d'autres organismes d'utiliser l'énergie solaire pour fabriquer leur nourriture.



Qu’est-ce qu’une fleur d’eau d’algues bleu-vert?

- Elles sont présentes dans **tous les plans d’eau**, habituellement en faible quantité;
- Elles deviennent **problématiques** lorsqu’elles prolifèrent et qu’elles deviennent **surabondantes**;
- Le phénomène est alors appelé **floraison** (ou ***bloom*** en anglais);
- Elles peuvent prendre diverses apparences – souvent **verte** ou **turquoise**, plus rarement rougeâtre.



Fleur d'eau d'algues bleu-vert
Lac King of the North, octobre 2007



Fleur d'eau d'algues bleu-vert
Lac Nairne, août 2006

Le protocole de suivi visuel

- Protocole de suivi visuel d'une fleur d'eau d'algues bleu-vert – À réaliser à la suite d'un premier signalement

- Protocole du RSVL, adressé aux associations de riverains.
- Vise deux objectifs :
  - **Localiser** le ou les endroits du plan d'eau qui sont touchés par une fleur d'eau d'algues bleu-vert et **suivre son évolution** dans le temps et l'espace;
  - **Caractériser** les endroits touchés en décrivant la fleur d'eau et en la classant en fonction de deux **catégories d'intensité**.




Les catégories de fleurs d'eau d'algues bleu-vert

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

Diagramme 1

Caractéristiques des différentes catégories de fleur d'eau d'algues bleu-vert



Catégorie 1


- Visible à l'œil nu;
- Se caractérise par une faible densité de particules qui sont réparties de façon clairsemée dans la colonne d'eau;
- Donne l'apparence d'une eau anormalement trouble;
- La densité des particules peut varier grandement, allant de quelques particules à plusieurs particules clairsemées dans la colonne d'eau.



Deux exemples de fleur d'eau d'algues bleu-vert de catégorie 1
Lac Brome, octobre 2006 et lac des Îles, août 2006



Fleur d'eau d'algues bleu-vert de catégorie 1
Lac Matapédia, octobre 2004



Fleur d'eau d'algues bleu-vert de catégorie 1
Lac Massawippi, juillet 2007



Fleur d'eau d'algues bleu-vert de catégorie 1
Lac Fortin, juillet 2007

Catégorie 2

- Subdivisée en **deux sous-catégories** selon s'il y a absence ou présence **d'écume** :
  - Catégorie 2a – absence d'écume
  - Catégorie 2b – présence d'écume



Catégorie 2a

- Se caractérise par une densité moyenne à élevée de particules distribuées dans la colonne d'eau.
- Les algues bleu-vert peuvent ressembler à :
  - Une soupe de brocoli;
  - De la peinture;
  - À des agrégats (boules, flocons, filaments ou autres);
  - À des amas rapprochés les uns des autres ou à une purée de pois.



Fleur d'eau d'algues bleu-vert de catégorie 2a
Lac Roxton, juillet 2006



Fleur d'eau d'algues bleu-vert de catégorie 2a
Lac Vert, août 2007

Catégorie 2b

- Présence d'algues bleu-vert à la surface qui forment une écume;
- Celle-ci peut être balayée par le vent et s'entasser près du rivage;
- Une écume peut ressembler à :
  - Un déversement de peinture et se présenter sous forme de traînées;
  - D'un film à la surface de l'eau;
  - De dépôt près de la rive.



Fleur d'eau de catégorie 2b ressemblant à un déversement de peinture
Rivière Saguenay, juillet 2007



Écume séchée d'algues bleu-vert sur le rivage
Lac Nairne, septembre 2001



Fleur d'eau de catégorie 2b dont l'écume est à la surface de l'eau entassée près du rivage
Lac d'Argent, septembre 2001


Fleurs d’eau algues bleu-vert de catégorie 1


CRE Laurentides
Votre réseau environnemental





Agrégats peu nombreux, plutôt rares et qui s’observent localement.










Fleurs d’eau algues bleu-vert de catégorie 2a (absence d’écume)



Fleurs d’eau algues bleu-vert de catégorie 2b (présence d’écume)



Astuce pour les reconnaître

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

Pour vous aider

Voici une astuce qui pourrait vous aider à reconnaître une fleur d'eau d'algues bleu-vert:

1. Prélevez un échantillon d'eau à l'aide d'un bocal de verre à large goulot. Il est préférable de porter des gants de latex afin d'éviter tout risque d'irritation ou de réactions allergènes pouvant être causées par les algues bleu-vert. Brassez légèrement.

2. Laissez reposer à la noirceur pendant quelques heures ou une nuit. À la suite de ce temps de repos, si toutes les petites algues flottent à la surface, il est fort possible qu'il s'agisse d'algues bleu-vert à la recherche de lumière.

Toutefois, seule l'analyse en laboratoire permet de confirmer qu'il s'agit bien d'algues bleu-vert.



Algues bleu-vert
Lac Selby, juin 2007

Quoi faire en cas de détection

- Prendre un point ou plusieurs points GPS (si grande fleur d'eau ou plusieurs catégories);
- Prendre des photos des fleurs d'eau bleu-vert;
- Déterminer la ou les catégories de fleur d'eau bleu-vert;
- Confirmer l'identification avec un expert;
- Remplir le formulaire du ministère Formulaire - Constat visuel de la présence d'une fleur d'eau de cyanobactéries;
- Informer les différents acteurs (Municipalité, association, OBV, CRE, etc.);
  - Fermer les accès publics, plages, etc.



La période et la fréquence du suivi visuel

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

- Il est préférable de ne pas dépasser plus de trois jours entre deux sorties de terrain;
- Les observations doivent être faites à la même heure, idéalement **tôt le matin**;
- Vous pouvez reprendre la baignade et les activités nautiques et aquatiques dans un secteur où les fleurs d'eau ont disparu, mais seulement **24 heures** après leur disparition.
- Même si la fleur d'eau n'est plus visible, il est important de continuer régulièrement le suivi, sur une période allant de **cinq à dix jours** suivant la disparition des signes de présence d'une fleur d'eau.





CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

CRE Laurentides
Votre réseau environnemental

Merci beaucoup pour votre participation!

Laurie Ouellet
Agente de projets
laurie.ouellet@crelaurentides.org
www.crelaurentides.org

